

Cone shaft
26+0.5
14.6
±9°
Drawing 90° rotated
ø50
ø17JS8
M8
ø14
2
20
22.5
37.5
93
ød | L1 | L2
12 | 53 | 65.5
16 | 53 | 65.5
20 | 35 | 50
Blind hollow shaft
ø27+0.5
14.6
±9°
Drawing 90° rotated
Pull-off thread
ø50
ødH7
M8
ø14
ø85
ø105
17
3.5
L1
L2
94
Positive rotating direction
105.5
79.5
69.5
98.5
R10
A
~R115
M20x1.5
±15°
ø6.5
Accessory